

業務用フードプロセッサの自主点検・修理のご案内

～ 発煙・発火の恐れがあります ～

対象型番：DLC-7J2G (クイジナートフードプロセッサ)

DLC-7J2S (クイジナートフードプロセッサ)



DLC-7J2G



DLC-7J2S



(本体ロゴ表記)

上記型番の特定製造ロットで、発煙事故が発生しました。

ゴムパッキン(右写真 ○印参照)の耐久性に問題があり、水分や食材が電装部に浸入したため発煙したものです。

ゴムパッキンの耐久性に問題がある製造ロットは、●**下記の番号です**。

●**下記ロット番号の製品**をご使用のお客様は、ご使用を中止いただき、お手数ですが「クイジナートサンエイ DLC-7J2 専用コールセンター」までご連絡いただきますよう宜しくお願い致します。

製品の点検とゴムパッキンの無償修理を行わせて頂きます。



(製品上部)

該当機種型番：DLC-7J2G及び7J2S (製造時期：平成20年5月～平成20年9月)

●(該当製造ロット番号)

80509S

80513S

80922S

●(該当シリアル番号)

AD0003843 ~ AD0005242

シリアルナンバー問わず

AD0005251 ~ AD0006560

(本体裏側に表示)



㈱クイジナートサンエイ DLC-7J2専用コールセンター
フリーコール：0120-997-862

受付時間：9：30～12：00 13：00～17：30 (土日・祝日を除く)